



Додаток 1  
до Порядку

### КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства \_\_\_\_\_  
Ліцей №2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області
2. Назва об'єкта фізичного оточення \_\_\_\_\_
3. Адреса розташування:  
тип населеного пункту (місто/селище/село) місто  
назва населеного пункту Підгородне  
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо \_\_\_\_\_  
вул. Державна  
номер будинку 2
4. Кількість поверхів 3
5. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) \_\_\_\_\_  
svet.k@i.ua https://sites.google.com/view/pidgorodnezh2?pli=1
7. Посилання на фото- та відеоматеріали  
https://drive.google.com/drive/folders/1MakgLFNCEj-6EUvu81W19q1ltBZ3qzBt?usp=sharing
8. Дата проведення оцінки 12.08.2025

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на

ні

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| відстані не більше ніж 50 метрів від входу   |              |                           |                            |
| 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності                         |              | ні                        |                            |
| 3) поряд із входом облаштована велопарковка  |              | так                       |                            |
| 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті   | висока       | ні                        |                            |
| 5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра  | висока       | ні                        |                            |
| 6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями) | висока       | ні                        |                            |
| 7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)  | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху   |              | так                       |                            |
| 9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо  | висока       | ні                        |                            |
| 10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у провітрі, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) | висока       | ні                        |                            |
| 11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)   | висока       | так                       |                            |
| 12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту   | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| розташована попереджувальна тактильна смуга   |              |                           |                            |
| 13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності  |              | ні                        |                            |
| 2. Вхідна група будівлі або споруди:  |              |                           |                            |
| 1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи  |              | ні                        |                            |
| 2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо   | висока       | ні                        |                            |
| 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) | висока       | ні                        |                            |
| 4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою,  | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)            |              |                           |                            |
| 5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга  | висока       | ні                        |                            |
| 6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”  |              | ні                        |                            |
| 7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра  |              | ні                        |                            |
| 8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у провітрі  | висока       | так                       |                            |
| 9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором                        |              | ні                        |                            |
| 11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра  |              | так                       |                            |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом  |              | ні                        |                            |
| 13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході |              | так                       |                            |
| 14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр  | висока       | так                       |                            |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |              |                           |                            |
| 1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні  | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| платформи, вертикальні підйомники тощо   |              |                           |                            |
| 2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) | висока       | ні                        |                            |
| 3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому: сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)   | висока       | так                       |                            |
| 4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга  |              | ні                        |                            |
| 5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування  |              | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра   |              |                           |                            |
| 6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті   | висока       | так                       |                            |
| 7) відсутні пороги, а за наявності. — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус   | висока       | так                       |                            |
| 8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором   |              | ні                        |                            |
| 9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | висока       | ні                        |                            |
| 10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і  | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)  |              |                           |                            |
| 11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра | висока       | так                       |                            |
| 12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8—1,1 метра від підлоги             |              | ні                        |                            |
| 13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля           |              | ні                        |                            |
| 14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності   |              | ні                        |                            |
| 15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності  |              | Не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги   | висока       | ні                        |                            |
| 17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга |              | ні                        |                            |
| 18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню  | висока       | ні                        |                            |
| 19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів                   | висока       | так                       |                            |
| 20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)   |              | ні                        |                            |
| 21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше   | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху  |              |                           |                            |
| 22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра  | висока       | ні                        |                            |
| 23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра  |              | ні                        |                            |
| 24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху   |              | ні                        |                            |
| 25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху                         | висока       | ні                        |                            |
| 4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):   |              |                           |                            |
| 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж |              | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)   |              |                           |                            |
| 2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга   |              | Не застосовується         |                            |
| 3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів |              | Не застосовується         |                            |
| 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра  |              | Не застосовується         |                            |
| 5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги   |              | Не застосовується         |                            |
| 6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху  |              | Не застосовується         |                            |
| 7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)   |              | Не застосовується         |                            |
| 8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні   |              | Не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля   |              |                           |                            |
| 9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху   |              | Не застосовується         |                            |
| 10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі | висока       | так                       |                            |
| Висновок***: <u>об'єкт є бар'єрним</u>   |              |                           |                            |

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих

| Осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                                    |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
|                     | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення |
| Жінки               | 0                                 | 0                 | 0                  | 2                                  |
| Чоловіки            | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                                  |
| Усього              | 0                                 | 0                 | 0                  | 2                                  |

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності)

|          |   |
|----------|---|
| Жінки    | 0 |
| Чоловіки | 0 |
| Усього   | 0 |

\* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

\*\* У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

\*\*\* У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025}



Директор ліцею

*Каліберда*

Світлана КАЛІБЕРДА